

# Valf blođu

Bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltır



## Müşteri avantajları:

- %30'a varan oranda daha düşük bakım maliyetleri
- Ekleme (splays) sırasında yüksek proses güvenilirliği
- Yüksek aşınma direnci sayesinde daha az bakım



## Valf bloğu

Yeni valf bloğu ile %30'a varan oranda daha düşük bakım maliyetleri


İplik ekleme (splays), bobin makinasının temel işlevlerinden biridir. Bu nedenle, ekleme (splays) işleminin sürekli olarak iyileştirilmesi, Autoconer teknolojisinin gelişiminde kilit noktadır. Yeni beyaz valf bloğuyla müşteriler, bakım maliyetlerini %30'a varan oranda azaltabilir.

### Valf bloğu – ekleme (splays) sırasında yüksek proses güvenilirliği

Ekleyicinin basınçlı hava kaynağındaki kesintileri, yetersiz ekleme kuvvetinin yanı sıra valf özelliklerinin eskimesine bağlı olarak ekleme görüntüsünün kötü olmasına sebep olabilir. Yeni, geliştirilmiş beyaz ekleme valf bloğu, yeni tasarımı ve mevcut siyah ile eski beyaz valf bloklarına kıyasla yeni parçaları sayesinde proses güvenilirliğini artırır ve daha uzun kullanım ömrü sunar. Ayrıca, tespit edilemeyen basınçlı hava kaybı riskini de azaltır. Bu, bakım maliyetlerinde %30'a varan oranlarda tasarruf sağlayabilir\*.

### Kolay montaj

Montaj, Rieter servis teknisyeni veya müşterinin teknisyeni tarafından gerçekleştirilebilir. Beyaz valf bloğu tak-çalıştır yöntemiyle değiştirilebilir. Siyah valf bloğu için Rieter, müşterilere modifikasyon talimatları ve ilave parçaları temin eder.



Valf bloğu, sarım ünitesinin muhafazasına takılır. Makinaya bağlı olarak ya siyah ya da eski beyaz valf bloğu yeni nesil beyaz valf bloğu ile değiştirilir.

\*Tüm siyah valf bloklarını değiştirmeye kıyasla maliyet tasarrufu.



**Rieter Machine Works Ltd.**  
Klosterstrasse 20  
CH-8406 Winterthur  
T +41 52 208 7171  
F +41 52 208 7283  
aftersales@rieter.com

**Rieter India Private Ltd.**  
Gat No. 768/2, Village Wing  
Shindewadi-Bhor Road  
Taluka Khandala, District Satara  
IN-Maharashtra 412 801  
T +91 2169 664 141  
F +91 2169 664 226

**Rieter (China) Textile  
Instruments Co., Ltd.**  
390 West Hehai Road  
Changzhou 213022, Jiangsu  
Çin Halk Cumhuriyeti  
T +86 519 8511 0675  
F +86 519 8511 0673

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler ve çizimler, basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter, önceden duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3662-v1 tr 2401